



1



Ayak basma borusu platinaya 2 Adet M10x20 civata ile sıkılır

Foot press pipe is tightened to the platina with 2 pieces of M10x20 bolts.


2



Priz kutusu, platinaya lamalardan 4 Adet M6x15 civata ile sıkılır


Socket box is tightened to platina with 4 pieces of M6x15 bolts.

3



Tezgah gövdesi, ayak platinasına 1 Adet M10x40 civata ile sıkılır.
Bench body is tightened to the foot sink with 1 M10x40 bolt.


4



Priz kapakları sağ ve sol olarak 8 Adet 2,9x10 sac vidası ile sıkılır.

Socket covers are tightened to the right and left with 8 pieces of 2,9x10 sheet screws.

5



Ayna 45°askı aparatından asılır. Elektrik bağlantısı yapılır.

The mirror is suspended from the 45 ° bracket. Electrical connection is made.

